

Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», враховуючи Акт обстеження території від 21.05.2020 №0464, яким Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради зафіксовані недотримання суб'єктом господарювання – приватною фірмою «СНОВ» вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411 при встановленні ТС по вул.Щасливій,9 (до міста), виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Анулювати паспорт прив'язки ТС, наданий приватній фірмі «СНОВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19276584), зареєстрований в містобудівному кадастрі від 11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411, з підстав недотримання вимог паспорту прив'язки ТС при встановленні ТС по вул.Щасливій,9 (до міста), що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд встановленої ТС не відповідає архітектурному типу, визначеному у паспорті прив'язки ТС та ескізам фасадів ТС, які є складовою частиною паспорту прив'язки ТС, а саме:

фактично ТС має розміри - 2,62м x 2,54м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати розміри 2,8м x 2,5м. Встановлена геометрична невідповідність фактичної ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

фактично колір ТС: стіни RAL-1021 (жовтий), вітраж - RAL-9001 (білий), намет очікування та козирок - RAL-5012 (блакитний), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: огорожувальні конструкції - RAL -1001, вітраж - RAL -8017, козирок - RAL -9003;

на фасаді 2-1 ТС: фактично фасад ТС має у верхній частині склопакет, закритий рекламною продукцією, нижня частина глуха, закрита рекламною продукцією, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда по фасаду повинна мати засклені до низу вітражі, центральний вітраж з влаштуванням роздавального вікна;

на фасаді Б-А ТС: фактично на фасаді Б-А у верхній частині фасаду ТС розташований склопакет, закритий рекламною продукцією, нижня частина глуха, закрита рекламною продукцією, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС на даному фасаді повинен бути засклений до низу боковий вітраж;

на фасаді А-Б ТС: фактично на фасаді А-Б у верхній частині фасаду ТС розташований склопакет, закритий рекламною продукцією, нижня частина - глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС на даному фасаді повинен бути засклений до низу боковий вітраж.

- зі сторони фасаду 1-2 фактично розташованої ТС зведені огорожувальні металеві конструкції для зберігання використаної пакувальної тари, що не відповідає вимогам креслень «Схема розміщення ТС М 1:500» та «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС, розміщення вказаних конструкцій, не передбачене.

- біля фактично розташованої ТС встановлено холодильне обладнання в кількості 4-х одиниць, що не відповідає вимогам креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС, встановлення холодильного обладнання не передбачено.

2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради протягом десяти робочих днів з дати прийняття цього рішення:

2.1. Направити копію даного рішення приватній фірмі «СНОВ»;

2.2. Внести інформацію щодо анулювання паспорту прив'язки ТС до містобудівного кадастру.

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від
11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411»

21.05.2020 Інспекцією з благоустрою міської ради (надалі – Інспекція) було проведено перевірку стану благоустрою території м.Запоріжжя в районі вул.Щасливої,9 (до міста).

За результатами перевірки Інспекцією було складено Акт обстеження території від 21.05.2020 №0464, яким зафіксовано недотримання суб'єктом господарювання – приватною фірмою «СНОВ» вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411 при встановленні ТС по вул.Щасливій,9 (до міста), що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд встановленої ТС не відповідає архітектурному типу, визначеному у паспорті прив'язки ТС та ескізам фасадів ТС, які є складовою частиною паспорту прив'язки ТС, а саме:

фактично ТС має розміри - 2,62м x 2,54м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати розміри 2,8м x 2,5м. Встановлена геометрична невідповідність фактичної ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС.

фактично колір ТС: стіни RAL-1021 (жовтий), вітраж - RAL-9001 (білий), намет очікування та козирок - RAL-5012 (блакитний), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: огорожувальні конструкції - RAL -1001, вітраж - RAL -8017, козирок - RAL -9003.

на фасаді 2-1 ТС: фактично фасад ТС має у верхній частині склопакет, закритий рекламною продукцією, нижня частина глуха, закрита рекламною продукцією, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда по фасаду повинна мати засклені до низу вітражі, центральний вітраж з влаштуванням роздавального вікна;

на фасаді Б-А ТС: фактично на фасаді Б-А у верхній частині фасаду ТС розташований склопакет, закритий рекламною продукцією, нижня частина глуха, закрита рекламною продукцією, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС на даному фасаді повинен бути засклений до низу боковий вітраж.

на фасаді А-Б ТС: фактично на фасаді А-Б у верхній частині фасаду ТС розташований склопакет, закритий рекламною продукцією, нижня частина -

глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС на даному фасаді повинен бути зашкленений до низу боковий вітраж.

- зі сторони фасаду 1-2 фактично розташованої ТС зведені огорожувальні металеві конструкції для зберігання використаної пакувальної тари, що не відповідає вимогам креслень «Схема розміщення ТС М1:500» та «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС, розміщення вказаних конструкцій, не передбачене;

- біля фактично розташованої ТС встановлено холодильне обладнання в кількості 4-х одиниць, що не відповідає вимогам креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС, встановлення холодильного обладнання не передбачено.

Листом від 28.05.2020 № 03-02/748 Акт обстеження території від 21.05.2020 №0464 направлено на адресу департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради для здійснення заходів щодо анулювання паспорту прив'язки ТС, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411.

Недотримання вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності при її встановленні є підставою для його анулювання (аб.1 п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства України від 21.10.2011 № 244).

Керуючись вищезазначеною нормою правового акту, пунктами 6.8, 6.9. Положення про порядок оформлення документів на розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Запоріжжі», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 11.10.2017 за номером ТС-Д-441/1411».

Заступник директора департаменту
архітектури та містобудування
Запорізької міської ради

П.В. Назаренко