

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого  
комітету Запорізької  
міської ради  
23.03.2018 № 116/1

ПЕРЕЛІК  
паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності, що підлягають анулюванню

№ з/п	Номер та дата реєстрації паспорту прив'язки ТС	Номер та дата реєстрації ТС в містобудівному кадастрі	Суб'єкт господарювання, що отримав паспорт прив'язки ТС	Спеціалізація ТС	Місце розташування ТС	Підстава для анулювання паспорту прив'язки ТС	Дата та номер акту обстеження територій
1	№646 від 13.02.2015	ТС-00265-Ж від 13.02.2015	Фізична особа – підприємець Жаботинська Т.Р.	ТС з продажу товарів народного споживання	по Прибережній автомагістралі/ вул.Запорізькій	Зовнішній вигляд не відповідає архітипу, визначеному у паспорті прив'язки (задній фасад тимчасової споруди виконаний з профнастілу, який не є композитно-алюмінієвою панеллю та аналогічним матеріалом як зазначено у схемі фасадів паспорту прив'язки та має зовсім інший вигляд). Розміри ТС не відповідають паспорту прив'язки : фактична довжина ТС складає 6,35м, замість 6,40м, фактична ширина зліва 6,65м замість 4,40м. ТС має спільні конструктивні елементи та площу з іншою тимчасовою спорудою ТС-00264-Ж. ТС розміщена з відхиленням від	№0195 від 22.08.2016

						даних, зазначених у схемі розміщення паспорту прив'язки (зміщена на 0,30м від червоної лінії вулиці (в схемі 0,0м), за ТС виконано заощення тротуарною плиткою зони зелених насаджень площею 70,14м <sup>2</sup> ( розміром 9,55м х 7,45м) для організації біля ТС літнього майданчика. Порухені охоронні зони наявних інженерних мереж: порушені мінімальні відстані від мереж водопроводу, зливової каналізації.	
2	№647 від 13.02.2015	ТС-00264-Ж від 13.02.2015	Фізична особа – підприємець Жаботинська Т.Р.	ТС з продажу товарів народного споживання	по Прибережній автомагістралі/ вул.Запорізькій	Зовнішній вигляд не відповідає архітипу, визначеному у паспорті прив'язки (задній фасад тимчасової споруди виконаний з профнастілу, який не є композитно-алюмінієвою панеллю та аналогічним матеріалом як зазначено у схемі фасадів паспорту прив'язки та має зовсім інший вигляд). Розміри ТС не відповідають паспорту прив'язки : фактична довжина ТС складає 6,45м, замість 6,40м; фактично ТС має спільні конструктивні елементи та площу з іншою тимчасовою спорудою ТС-00265-Ж. ТС розміщена з відхиленням від даних, зазначених у схемі розміщення паспорту прив'язки (зміщена на 0,30м від червоної	№0194 від 22.08.2016

						лінії вулиці (в схемі 0,0м), за ТС виконано заощення тротуарною плиткою зони зелених насаджень площею 70,14м <sup>2</sup> (розміром 9,55м х 7,45м) для організації біля ТС літнього майданчика. Порухені охоронні зони наявних інженерних мереж: порухені мінімальні відстані від мереж водопроводу.	
3	№5479 від 19.10.2015	ТС-00711-Л від 19.10.2015	Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-буд»	ТС з прийому склотари	вул. Руставі, 5	Зовнішній вигляд ТС не відповідає архітипу, визначеному у паспорті прив'язки (невідповідність бокових фасадів та розмірів ТС паспорту прив'язки ТС). Не виконано заощення тротуарною плиткою.	№0308 від 02.11.2017

Керуючий справами  
виконкому ради

Р.А. Омельянович